
Automatic
Manual
0
50
100
150
200
250
−0.5
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
RH bias [%]


Automatic
Manual
0
50
100
150
200
250
−0.6
−0.5
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
T bias [°C]