
0.1 mm
Pos. 0.11 V, 1000 hPa
Pos. 0.15 V
Pos. 0.23 V
0.1 mm
Pos. 0.02 V, 1000 hPa
Pos. 0.03 V
Pos. 0.05 V
Pos. 0.28 V
Pos. 0.38 V
Pos. 0.43 V ~70 hPa
Pos. 0.1 V
Pos. 0.2 V
Pos. 0.3 V
Pos. 0.53 V
Pos. 0.65 V
Pos. 0.66 V, max. area
Pos. 0.4 V
Pos. 0.5 V
Pos. 0.62 V, ~60 hPa
(a)
(b)